

Datos del vehículo

Identificación

Marca:	Modelo:	Versión:
TOYOTA	COROLLA	XEI 2.0 CVT
Año:	Año de fabricación:	Color:
2021	2020	GRIS PLATA
Chapa:	Chapa CADAM:	VIN o número de chasis:
DEMO123	1000123	9BRBDWHE0M0012345
Tipo de carrocería:		
SEDÁN		

Características

Transmisión:	Tracción:	Cilindrada:	Potencia:
AUTOMÁTICA CVT	DELANTERA	1.987 CC	168 CV / 170 HP A 6600 RPM
Combustible:	Motor:	País de fabricación:	
NAFTA	2.0 16V DYNAMIC FORCE	BRASIL	

Resumen del historial

Kilometraje registrado

Último registro: 67.800 km el 10/10/2026. Sin inconsistencias.

● Sin incidencias

Accidentes

2 accidentes registrados en las fuentes consultadas.

● Siniestro registrado

Daño estructural

Al menos un siniestro informó daño estructural.

● Registrado

Despliegue de airbags

Al menos un siniestro informó despliegue de airbags.

● Registrado

Pérdida total

Sin registros en las fuentes consultadas

● Sin incidencias

Denuncias de robo

Sin denuncias vigentes en las fuentes consultadas.

● Sin incidencias

Importado

No registrado como importado.

● Sin incidencias

Campañas de revisión

Sin registros en las fuentes consultadas

● Sin pendientes

Lectura rápida

Accidentes registrados:

2

Mantenimientos registrados:

14

Reparaciones registradas:

5

Inspecciones registradas:

0

Último kilometraje registrado:

67.800 KM

Fecha del último kilometraje:

10/10/2026

Alertas de kilometraje:

0

Campañas de revisión
pendientes:

0

Alertas destacadas

- **Daño estructural registrado.** Al menos un siniestro informó daño estructural.
- **Despliegue de airbags registrado.** Al menos un siniestro informó despliegue de airbags.
- **2 accidentes registrados.** Incluye al menos un siniestro de severidad alta.

Historial por fecha

22 registros de 7 fuentes, del más reciente al más antiguo.

FECHA	KILOMETRAJE	TIPO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	CIUDAD Y PAÍS
10/10/2026	67.800 km	Cambio de parabrisas	Reemplazo de parabrisas por rotura causada por granizo.	Taller "D"	Asunción, Paraguay
17/07/2026	65.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "C"	Asunción, Paraguay
20/02/2026	60.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros. Revisión de frenos y dirección.	Taller "C"	Asunción, Paraguay
22/08/2025	55.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "C"	Asunción, Paraguay
13/06/2025	52.800 km	Reparación de suspensión	Cambio de amortiguadores delanteros, bujes de parrilla y bieletas. Alineación.	Taller "D"	Asunción, Paraguay
21/03/2025	50.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "C"	Asunción, Paraguay
18/10/2024	45.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "C"	Asunción, Paraguay
23/08/2024	42.850 km	Reparación posterior a choque grave	Reparación estructural frontal. Reemplazo de paragolpes, óptica derecha, capó, radiador y airbags.	Taller "B"	Asunción, Paraguay
12/07/2024	42.800 km	Choque grave frontal derecho	Daño estructural frontal y despliegue de airbags. Vehículo remolcado.	Seguro "B"	Asunción, Paraguay
19/04/2024	40.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros. Revisión general.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
17/11/2023	35.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
23/06/2023	30.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros. Rotación de neumáticos.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
20/01/2023	25.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
18/11/2022	22.830 km	Cambio de bujías y cables	Reemplazo de bujías y kit de cables de bujías.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
19/08/2022	20.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
24/06/2022	17.850 km	Reparación de chapería y pintura	Reparación y pintura de puerta delantera derecha.	Taller "A"	Asunción, Paraguay

Demo con datos simulados

FECHA	KILOMETRAJE	TIPO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	CIUDAD Y PAÍS
10/06/2022	17800 km	Choque leve lateral derecho	Daños en puerta delantera derecha. Sin daño estructural ni despliegue de airbags.	Seguro "A"	Asunción, Paraguay
18/03/2022	14.054 km	Mantenimiento y cambio de cubiertas	Cambio de aceite y filtros. Reemplazo de 2 cubiertas. Revisión de frenos.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
15/10/2021	10.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtros.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
16/07/2021	6.743 km	Chapería menor	Reparación superficial de carrocería.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
20/05/2021	5.000 km	Mantenimiento	Cambio de aceite y filtro de aceite.	Taller "A"	Asunción, Paraguay
15/01/2021	31 km	Registro de compra	Entrega del vehículo.	Concesionaria "A"	Asunción, Paraguay

Accidentes y siniestros

Choque leve lateral derecho · Seguro "A" · 17.800 km

Fecha del siniestro:

10/06/2022

Tipo de siniestro:

CHOQUE

Severidad informada:

BAJA

Zona del vehículo afectada:

LATERAL DERECHO

Componentes afectados:

PUERTA DELANTERA DERECHA

Daño estructural informado:

NO

Despliegue de airbags informado:

NO

Vehículo remolcado:

NO

Pérdida total informada:

NO

Reparación posterior registrada:

SÍ

Daños en puerta delantera derecha. Sin daño estructural ni despliegue de airbags.

Choque grave frontal derecho · Seguro "B" · 42.800 km

Fecha del siniestro:

12/07/2024

Tipo de siniestro:

CHOQUE

Severidad informada:

ALTA

Zona del vehículo afectada:

FRONTAL DERECHO

Componentes afectados:

PARAGOLPES DELANTERO, ÓPTICA DERECHA, CAPÓ, RADIADOR, AIRBAGS FRONTALES

Daño estructural informado:

SÍ

Despliegue de airbags informado:

SÍ

Vehículo remolcado:

SÍ

Pérdida total informada:

NO

Reparación posterior registrada:

SÍ

Daño estructural frontal y despliegue de airbags. Vehículo remolcado.

Mantenimiento y reparaciones

Mantenimiento (14)

FECHA	KILOMETRAJE	TIPO	TRABAJOS REALIZADOS	COMPONENTES INTERVENIDOS	TALLER O ESTABLECIMIENTO	RED OFICIAL
17/07/2026	65.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "C"	No informado

Demo con datos simulados

FECHA	KILOMETRAJE	TIPO	TRABAJOS REALIZADOS	COMPONENTES INTERVENIDOS	TALLER O ESTABLECIMIENTO	RED OFICIAL
20/02/2026	60.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros. Revisión de frenos y dirección.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire, Frenos, Dirección	Taller "C"	No informado
22/08/2025	55.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "C"	No informado
21/03/2025	50.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "C"	No informado
18/10/2024	45.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "C"	No informado
19/04/2024	40.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros. Revisión general.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "A"	No informado
17/11/2023	35.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "A"	No informado
23/06/2023	30.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros. Rotación de neumáticos.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire, Neumáticos	Taller "A"	No informado
20/01/2023	25.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "A"	No informado
18/11/2022	22.830 km	Correctivo	Reemplazo de bujías y kit de cables de bujías.	Bujías, Cables de bujías	Taller "A"	No informado
19/08/2022	20.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "A"	No informado
18/03/2022	14.054 km	Programado	Cambio de aceite y filtros. Reemplazo de 2 cubiertas. Revisión de frenos.	Aceite de motor, Filtros, Neumáticos (2), Frenos	Taller "A"	No informado
15/10/2021	10.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtros.	Aceite de motor, Filtro de aceite, Filtro de aire	Taller "A"	No informado
20/05/2021	5.000 km	Programado	Cambio de aceite y filtro de aceite.	Aceite de motor, Filtro de aceite	Taller "A"	No informado

Reparaciones (5)

FECHA	KILOMETRAJE	TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS REPARADAS O REEMPLAZADAS	CARROCERÍA / PINTURA	ESTRUCTURAL	GARANTÍA	RELACIÓN CON SINIESTRO
10/10/2026	67800 km	Cristales	Reemplazo de parabrisas por rotura causada por granizo.	Parabrisas	No	No	No	—
13/06/2025	52.800 km	Suspensión	Cambio de amortiguadores delanteros, bujes de parrilla y bieletas. Alineación.	Amortiguadores delanteros, Bujes de parrilla, Bieletas	No	No	No	—
23/08/2024	42.850 km	Estructural	Reparación estructural frontal. Reemplazo de paragolpes, óptica derecha, capó, radiador y airbags.	Paragolpes, Óptica derecha, Capó, Radiador, Airbags	Sí	Sí	No	Choque grave frontal derecho (12/07/2024)
24/06/2022	17850 km	Chapería y pintura	Reparación y pintura de puerta delantera derecha.	Puerta delantera derecha	Sí	No	No	Choque leve lateral derecho (10/06/2022)
16/07/2021	6.743 km	Chapería y pintura	Reparación superficial de carrocería.	Carrocería	Sí	No	No	—

Kilometraje

Evolución del odómetro

FECHA DE LECTURA	KILOMETRAJE	FUENTE	UNIDAD	CAMBIO DE ODÓMETRO
10/10/2026	67800	Taller "D"	Kilómetros	No

Demo con datos simulados

FECHA DE LECTURA	KILOMETRAJE	FUENTE	UNIDAD	CAMBIO DE ODÓMETRO
17/07/2026	65.000	Taller "C"	Kilómetros	No
20/02/2026	60.000	Taller "C"	Kilómetros	No
22/08/2025	55.000	Taller "C"	Kilómetros	No
13/06/2025	52.800	Taller "D"	Kilómetros	No
21/03/2025	50.000	Taller "C"	Kilómetros	No
18/10/2024	45.000	Taller "C"	Kilómetros	No
23/08/2024	42.850	Taller "B"	Kilómetros	No
12/07/2024	42.800	Seguro "B"	Kilómetros	No
19/04/2024	40.000	Taller "A"	Kilómetros	No
17/11/2023	35.000	Taller "A"	Kilómetros	No
23/06/2023	30.000	Taller "A"	Kilómetros	No
20/01/2023	25.000	Taller "A"	Kilómetros	No
18/11/2022	22.830	Taller "A"	Kilómetros	No
19/08/2022	20.000	Taller "A"	Kilómetros	No
24/06/2022	17.850	Taller "A"	Kilómetros	No
10/06/2022	17.800	Seguro "A"	Kilómetros	No
18/03/2022	14.054	Taller "A"	Kilómetros	No
15/10/2021	10.000	Taller "A"	Kilómetros	No
16/07/2021	6.743	Taller "A"	Kilómetros	No
20/05/2021	5.000	Taller "A"	Kilómetros	No
15/01/2021	31	Concesionaria "A"	Kilómetros	No

Inspecciones

Sin registros en las fuentes consultadas

Demo con datos simulados: los datos de este informe son ficticios y se muestran como ejemplo. Informe generado el 13/10/2026, 12:11 p. m. con información aportada por fuentes adheridas a CarCheck. La ausencia de registros no garantiza que un hecho no haya ocurrido. Este informe no reemplaza una inspección mecánica.